

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tolatóradarhoz

Tartalomjegyzék

Beépítés és bekötési rajz

- Vázlatos bekötési ábrák
- Szenzorok beépítése
- A kijelző elhelyezése
- Központi egység telepítése

Funkciók

Riasztás

A rendszer működése


Technikai leírás

Problémamegoldás

Fontos tudnivalók

Beépítés és bekötési rajz

- Vázlatos bekötési ábrák



Forgalmazza: Mery Style Shop Kft


6400 Kiskunhalas Szép utca. 20/B

www.marapiac.hu


➤ Szenzorok beépítése

A szenzorok ideális szerelési magassága 45-55 cm (feltételezve, hogy a lökhárító függőleges a talajra).


HÁTSÓ RÉSZ



két szenzor






három szenzor



négy szenzor

ELÜLSŐ RÉSZ



A beépítés folyamata:

- A) 0.55 m az ajánlott abban az esetben, ha a lökhárító távolsága 0.5~0.65 m a talajtól.
A szenzorok helye a lökhárítón lehetőleg legyen sík és függőleges, fémes anyagoktól mentes felületen.

Forgalmazza: Mery Style Shop Kft

6400 Kiskunhalas Szép utca. 20/B

www.marapiac.hu



- B) Először is filccel vagy krétával jelölje meg a lökhárítón a szenzorok helyét. Bizonyosodjon meg róla, hogy a szenzorokat teljesen be lehet süllyeszteni a lökhárítóba és a vezetéket is megfelelően el lehet vezetni. Ezután válassza ki a megfelelő fúrófejet, majd a megjelölt helyen végezze el a fúrást.



- C) A szenzor méretei alapján fúrjon 19 mm átmérőjű lyukakat. Ellenőrizze, hogy az érzékelők megfelelően illeszkednek-e! A fúrás előtt ellenőriznie kell, hogy a lökhárító mögött nincs semmilyen alkatrész, így fúrásakor elkerülheti a károkozást.



➤ A kijelző elhelyezése

Keressen egy ideális helyet a kijelzőnek a műszerfalon, majd rögzítse ideiglenesen.

Forgalmazza: Mery Style Shop Kft
 6400 Kiskunhalas Szép utca. 20/B
www.marapiac.hu